


CERTIFICADO DE CALIDAD



Sistema de Gestión
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 3105019345



CERTIFICADO N° 30443

GRAPAS B.G.E.
C/JUAN CARANDELL N°1
08810 SANT PERE DE RIBES
BARCELONA

Según norma EN 10204-3,1
Cumple Normativa VW 911 01

REFERENCIA: BEMON PI	NORMA: ESPECIFICACIONES CLIENTE
ALBARÁN: 2679	FECHA: 09/01/2019
SERIE/LOTE: S-L	BULTOS: 6
ARTÍCULO: GRAPA	UNIDADES: 61000 KG: 1159
PROCESO: GRANALLADO + DELTA PROTEKT KL-120+ DELTA SEAL GZ NEGRO (PTFE)	

ORDEN	CARACTERÍSTICAS	REQUERIDO	OBTENIDO	PROC. CONTROL
461,960,604	ADHERENCIA	OK	OK	GT0-GT01
461,960,604	ASPECTO CORRECTO	OK	OK	VISUAL
461,960,604	COLOR	NEGRO	NEGRO	VISUAL
461,960,604	LIBRE DE CROMO VI	OK	OK	SEGÚN CERTIFICADO PROVEEDOR
461,960,604	RESIST. CORROSIÓN ROJA	1500h.	1500h.	CAMARA NIEBLA SALINA
461,960,604	ESPESOR RECUBRIMIENTO	>12 micras	19,75MICRAS	CORTE METALOGRAFICO
461,960,605	ADHERENCIA	OK	OK	GT0-GT01
461,960,605	ASPECTO CORRECTO	OK	OK	VISUAL
461,960,605	COLOR	NEGRO	NEGRO	VISUAL
461,960,605	LIBRE DE CROMO VI	OK	OK	SEGÚN CERTIFICADO PROVEEDOR
461,960,605	RESIST. CORROSIÓN ROJA	1500h.	1500h.	CAMARA NIEBLA SALINA
461,960,605	ESPESOR RECUBRIMIENTO	>12 micras	19,75MICRAS	CORTE METALOGRAFICO
461,960,606	ADHERENCIA	OK	OK	GT0-GT01
461,960,606	ASPECTO CORRECTO	OK	OK	VISUAL
461,960,606	COLOR	NEGRO	NEGRO	VISUAL
461,960,606	LIBRE DE CROMO VI	OK	OK	SEGÚN CERTIFICADO PROVEEDOR
461,960,606	RESIST. CORROSIÓN ROJA	1500h.	1500h.	CAMARA NIEBLA SALINA
461,960,606	ESPESOR RECUBRIMIENTO	>12 micras	19,75MICRAS	CORTE METALOGRAFICO

OBSERVACIONES: